Контрольные задания по черчению

Работа №2. По двум заданным проекциям детали построить три её изображения. Применить вертикальные и горизонтальные разрезы. Нанести размеры. Индивидуальные задания приведены в приложении 3 (с. 110)

Порядок выполнения

- 1. Внимательно ознакомиться с конструкцией детали по двум заданным проекциям детали и определить основные геометрические тела, из которых она состоит.
- 2. Выделить на листе ватмана соответствующую площадь для каждого из трех изображений (рис. 80). Главное изображение соединение половины вида спереди с половиной фронтального разреза. На месте вида сверху соединение половины вида с половиной горизонтального разреза. На месте вида слева выполнить соединение половины вида с половиной профильного разреза. При этом обратить внимание на то, что изображения детали должны располагаться на листе равномерно, а не концентрироваться в одном углу. Расстояния между отдельными изображениями и самих изображений от линий рамки должны выбираться такими, чтобы обеспечить условия для нанесения размеров, условных обозначений и надписей. Провести штрихпунктирные линии: оси поверхностей вращения, оси симметрии изображений.
- 3. Построить три изображения детали в тонких линиях, соблюдая проекционную связь. При соединении половины вида с половиной разреза не показывают штриховыми линиями внутренний контур детали.




Рис. 80

4. Нанести выносные и размерные линии, стрелки, проставить размерные числа, знаки диаметров, радиусов, уклонов и конусности (ГОСТ 2.307-68).

- 5. Проверить правильность выполненных изображений.
- 6. Обвести чертеж линиями требуемой толщины (ГОСТ 2.303-68).
- 7. Заполнить основную надпись чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. На рис. 81 представлены две проекции одной из возможных вариантов деталей, а на рис. 82 дан пример выполнения ее чертежа.




Рис. 81

